

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：四維樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及 改進意見
教室 及陽 臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本：1-9F $\geq$ 100cm (2)高中-基本：1-9F $\geq$ 110cm	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共 樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓 及公 共空 間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
科技 防衛 警監 系統	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
其他	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長：

幹事 邱旭鴻

總務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

校長 吳原榮

0912

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：百德樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及 改進意見
教室 及陽 臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本： $1-9F \geq 100\text{cm}$ (2)高中-基本： $1-9F \geq 110\text{cm}$	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共 樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓 及公 共空 間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門 禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
科技 防衛 警監 系統	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
其他	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長：

校長 吳原榮

幹事 邱旭鴻

總務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

0912

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：孝親樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及改進意見
教室及陽臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本：1-9F $\geq$ 100cm (2)高中-基本：1-9F $\geq$ 110cm	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓及公共空間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
科技 防衛 警監 系統	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
其他	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長：

幹事 邱旭鴻

總務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

校長 吳原榮

0912

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：教學樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及 改進意見
教室 及陽 臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本： $1-9F \geq 100\text{cm}$ (2)高中-基本： $1-9F \geq 110\text{cm}$	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共 樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓 及公 共空 間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門 禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
科技 防衛 警監 系統	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
其他	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長

校長 吳原榮

幹事 邱旭鴻

總務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

0912

9/12

9/12

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：綜合樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及 改進意見
教室 及陽 臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本： $1-9F \geq 100\text{cm}$ (2)高中-基本： $1-9F \geq 110\text{cm}$	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共 樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓 及公 共空 間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
科技 防衛 警監 系統	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
其他	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長

幹事 邱旭鴻

總務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

校長 吳原榮

0912

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：寶晉樓

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及改進意見
教室及陽臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本： $1-9F \geq 100\text{cm}$ (2)高中-基本： $1-9F \geq 110\text{cm}$	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓及公共空間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門 禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
科技 防衛 警監 系統	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
其他	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

庶務組長：

總務主任：

校長

校長 吳原榮

幹事 邱旭鴻

庶務主任 莊豐隆

總務主任 莊豐隆

0912

新竹市私立磐石高級中學 114 學年度第 1 學期建物防墜安全檢核表

建築物名稱：獻堂館

檢核日期：114 年 9 月 11 日

項目	檢核內容	安全	不安全	所見事實及 改進意見
教室 及陽 臺	窗臺高度是否足夠安全： (1)國小、國中-基本：1-9F $\geq$ 100cm (2)高中-基本：1-9F $\geq$ 110cm	✓		
	「四樓含以上」建物窗臺前有無放置可攀爬之物品（花盆、課桌椅等）	✓		
	女兒牆高度是否足夠安全(120cm 以上)	✓		
公共 樓梯	樓梯、扶手及欄杆的縫隙是否超過 20cm	✓		
	樓梯扶手是否無老舊、生鏽掉漆、鬆動搖晃等情形？	✓		
	梯間採光照明是否足夠	✓		
	樓梯兩旁挑空處上下是否有安全網	✓		
頂樓 及公 共空 間	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm；如有定期上鎖，可於該項次補充說明並免）	✓		
	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品(如花盆)及設備（如管路）；如有定期上鎖可於該項次補充說明並免檢核	✓		
	是否於頂樓、走廊等處避免堆置雜物而提供攀爬方便性(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)。	✓		
	是否禁止同學至無相關防護措施之頂樓從事任何活動。	✓		
	頂樓出入口及平臺是否有足夠照明設備(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓出入口是否有監測設備(如監視器、感應器、警鈴；如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		
	頂樓突出建物(水塔平臺、電梯平臺)工作樓梯是否加鎖管制(如有上鎖，可於該項次補充說明並免檢核)	✓		

	公共空間挑高處(大廳挑高、中庭挑高等有三公尺以上高低落差之空間)是否有防護網	✓		
	公共設施及空間較陰暗或隱密處，是否有妥善設置門禁管制或照明設備	✓		
人車 (門 禁) 管制	學校所聘請之管理或保全人員是否熟知各項安全設備	✓		
	學校相關人員(含保全人員)是否能接獲師生求助並主動協助異常安全事件	✓		
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	✓		
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	✓		
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	✓		
	是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	✓		
科技 防衛 警監 系統	學生離校時是否實施查驗與事後查證(假單、家長身分確認)?	✓		
	校園各進出口設置監視鏡頭。	✓		
	各建築物主要出入口設置監視鏡頭。	✓		
	校園內外周邊偏僻及陰暗處所設置照明設備或監視設備。	✓		
	各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。	✓		
	探照燈(夜間照明設備)、安全死角緊急求救鈴設置及校區播音系統是否定期檢查?	✓		
其他	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	✓		
	學校委請保全公司人員?約僱廚工人員?上述人員是否有前科?	✓		
	校園內有無巡查人員於假日及夜間協助巡查?	✓		
備註	1. 每學期(開學前)應辦理檢核1次，並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。 2. 列入待改善項目，應定期辦理追蹤管考改善。			

檢核人員：

幹事 邱旭鴻

庶務組長：

庶務主任 莊豐隆

總務主任：

總務主任 莊豐隆

校長

校長 吳原榮

0912